

## T070E21-1\_《機械原理 / 概論》\_修訂表

【七版\_2021/03/22】

頁數	修訂處	原文	修正	備註
109-8	第 47 題	<p>影響刀具壽命的最主要的因素是切削速度，有一切切削實驗，結果可以 <math>VT^{0.5} = C</math> 表示，其中 <math>V</math> 為切削速度，<math>T</math> 為刀具壽命，<math>C</math> 為常數；若切削速度增為 2 倍，則刀具壽命為原來的幾倍？</p> <p>(A)14倍 (B)12倍 (C)2倍 (D)4倍</p>	<p>影響刀具壽命的最主要的因素是切削速度，有一切切削實驗，結果可以 <math>VT^{0.5} = C</math> 表示，其中 <math>V</math> 為切削速度，<math>T</math> 為刀具壽命，<math>C</math> 為常數；若切削速度增為 2 倍，則刀具壽命為原來的幾倍？</p> <p>(A)<math>\frac{1}{4}</math>倍 (B)<math>\frac{1}{2}</math>倍 (C)2倍 (D)4倍</p>	

(更新日期：2021-04-23)

3people

三民補習班

更新紀錄

2021/04/12

新增第 109-8 頁修訂。



3people

三民補習班