



T071E16-1 《機械製造與識圖》修訂表

適用於【二版 2016/08/05】

頁數	勘誤處	原文(原答案)	修正	說明
第一 部分 P.90	六、英制 螺紋等 級表示 法	(一) 英制統一螺紋內牙以 A 表示。 (二) 英制統一螺紋外牙以 B 表示。	(一)英制統一螺紋外牙以 A 表示。 (二)英制統一螺紋內牙以 B 表示。	錯字
第二 部份 P.76	正投影 視圖 第 27 題 題目	如圖所示，已知前視圖與右側視圖，請選出正確的俯視圖 	如圖所示，已知前視圖與右側視圖，請選出正確的俯視圖 	漏圖

(更新日期：2018-02-05)

3people

三民補習班

更新紀錄

2018/2/5

新增第 141、146 頁勘誤



3people

三民補習班